Minera Panamá

Copia

Orden de Trabajo: 30397

FIRST QUANTUM MINERALS LTD

Supervisor: 17254 OLVER TRUJILLO JIMENO

OT Padre: 00030397
Originador: 16627 MARCOS RODRÍGUEZ

OT fecha creacion: 16/01/2016
OT fecha/hora impresion: 16/01/2016 17:17:16

Detalles del Equipo

Equipo:	EX042 PC2000 KOMATSU	Descripcion:	EXCAVATORS
Serie:	20522	Frente de Trabajo:	
Horometro:	7,372.00	Fecha/Hr. Requerida:	17/01/2016 00
Tipo de OT:	Preventive Maintenance Order	Prioridad:	Normal

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado: PC2000 - MAINTENANCE - 500HRS
Sistema:

Grupo: C
Tecnico: Robert Stewart

Teller: BOTIJA
Capataz: OLVER TRUJILLO JIMENO

Backlog:

Realizado (SI/NO)

Procedimientos de Servicio, Seguridad y Ambiente

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable: Pm. 2. E. Inspeccion.

Trabajo Realizado: cambio aceite y relleno.
cambio de filtros aceite, motor, diesel. Hidraulico
filtro de aire.
muestra de todos los aceite.
Lavado de maquina en general.
Limpieza de grasa alrededor de la corona.

Observaciones:

HOROMETRO: 7394.0

INICIO (fecha/hora): 10.00 AM. 17-1-16

FINAL (fecha/hora): 5.10 PM. 17-1-16

FIRMA: Robert Stewart

NOMBRE: Efraín Ortega

TECNICO LIDER (CAPATAZ)

Denton McDowell

SUPERVISOR